

# 無償修理のお詫びと実施のお知らせ

<< GSX-R1000/R (GSX-R1000/RL7, L8) 燃料ポンプリング交換対策 >>

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素はMoto Map Sales Network 取扱いモデルのご愛用を賜り、有り難く厚くお礼申し上げます。

さて、この度、お客様のご愛用車におきまして、下記の無償修理を実施させていただくこととなりました。

お客様には多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、心からお詫び申し上げます。

とともに、お早めに無償修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

謹白

## 【不具合の内容】

燃料ポンプのシール構造が不適切であったため、燃料タンクへの組み付けのばらつきによっては使用過程において燃料が漏れる場合があります。

## 【修理の内容】

全車両、燃料ポンプ取付部のリング及びインナーベセル（燃料ポンプ外筒）を対策品に交換します。

## 【対象車両】

通称名および機種	型 式	対 象 範 囲	対象台数
GSX-R1000AL7	DM11A	JS1DM11AZH2101117 ~ JS1DM11AZH2102894	270台
GSX-R1000AL8	DM11A	JS1DM11AZJ2100005 ~ JS1DM11AZJ2100281	60台
GSX-R1000RA/RZAL7	DM11G	JS1DM11GZH2100553 ~ JS1DM11GZH2102511	410台
GSX-R1000RZAL8	DM11G	JS1DM11GZJ2100009 ~ JS1DM11GZJ2100529	240台
		計	980台

※別途フレーム番号明細をご参照ください。

なお、モトマップセールスネットワーク（海外モデル特約店）にて販売しました対象となるお客様には、特約店等からご案内させていただきますが、お早めにお買い求めの特約店または、スズキ代理店へご連絡いただき、無償修理をお受けいただきますようご協力お願い申し上げます。

無償修理をお受けの際は、修理履歴を記入しますのでメンテナンスノートをお手元にご準備ください。

〈注意〉

なお、無償修理の日時は、準備等ございますので、あらかじめ特約店またはスズキ代理店へご連絡の上、ご相談ください。

特約店の連絡先は、SHOP INFO (販売店情報) をご覧ください。

PC 用アドレス <http://www.motomap.net/dealer/index.html>

ご不明な点がございましたら下記、各サービスセンターまでお問合せください。

受付時間 9：00～17：00（土日祝日・弊社所定の休日等を除く）

拠点	エリア	所在地	☎
宮城 サービスセンター	青森. 岩手. 山形 宮城. 福島	宮城県仙台市宮城野区福室 4 丁目 18-10	022-258-6343
新潟 サービスセンター	新潟	新潟県長岡市下々条 2 丁目 1364 番 1 号	0258-25-6773
東京 サービスセンター	東京. 北海道	東京都葛飾区四ツ木 5 丁目 23-17	03-3695-5567
神奈川サービスセンター	神奈川	神奈川県大和市深見東 3 丁目 5-4	046-260-2584
埼玉 サービスセンター	埼玉. 千葉. 群馬 栃木. 茨城	埼玉県日高市新掘新田 1-1	042-989-4621
愛知 サービスセンター	静岡. 愛知. 三重. 石川 福井. 富山. 岐阜. 長野	愛知県豊川市八幡町横道 70-8 (株)スズキ二輪 愛知サービスセンター	0533-89-5010
大阪 サービスセンター	滋賀. 京都. 大阪 兵庫. 奈良. 和歌山	大阪府茨木市宿久庄 2 丁目 8-32	072-641-5955
広島 サービスセンター	鳥取. 島根. 岡山 広島. 山口	広島県佐伯区石内北 2 丁目 2 番 1-1	082-848-3911
香川 サービスセンター	徳島. 香川. 愛媛 高知	香川県高松市鬼無町山口 703-1	087-842-7710
福岡 サービスセンター	福岡. 佐賀. 長崎. 熊本 大分. 宮崎. 鹿児島	福岡県糟屋郡久山町久原字原 2964-4	092-976-3607